

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

17/04/2018

Local	BS-GCN-FA-PB-E-060
Frente (en metros)	12.18
Cubiertos (en m2)	17.85
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	64.79
<b>Total superficie</b>	<b>82.64</b>

LÍNEA	BELGRANO SUR
RAMAL	DIESEL - BUENOS AIRES - GONZALEZ CATAN
ESTACIÓN	GONZALEZ CATAN
USUARIO RELEVÓ	SCAGNETTI, PEDRO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

REVESTIMIENTOS

PARED - OTROS  
TECHO CHAPA

PISOS CEMENTO / LOSETAS

CERRAMIENTOS

REJA REMOVIBLE

REJA FIJA

INSTALACIONES


BAÑO

COMENTARIOS

Pared: Rejas Local en desuso

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de  
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

17/04/2018

Local	<b>BS-GCN-FA-PB-E-060</b>
Frente (en metros)	12.18
Cubiertos (en m2)	17.85
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	64.79
<b>Total superficie</b>	<b>82.64</b>

LÍNEA	<b>BELGRANO SUR</b>
RAMAL	<b>DIESEL - BUENOS AIRES - GONZALEZ CATAN</b>
ESTACIÓN	<b>GONZALEZ CATAN</b>
USUARIO RELEVÓ	SCAGNETTI, PEDRO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR







República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** BS-GCN-FA-PB-E-060 (check list)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.