

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

27/02/2018

Local	SA-RMJ-FD-PB-L-060
Frente (en metros)	10.62
Cubiertos (en m2)	77.40
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	44.61
Total superficie	122.01

LÍNEA	SARMIENTO
RAMAL	ELÉCTRICO - ONCE - MORENO
ESTACIÓN	RAMOS MEJIA
USUARIO RELEVÓ	Scagnetti, Pedro
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	118 años y 1 mes
ESTADO DEL INMUEBLE	MALO

ACOMETIDAS/SERVICIOS

AGUA
MEDIDOR PROPIO

CLOACA

REVESTIMIENTOS

PARED PINTADA
TECHO LOSA

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO

CERRAMIENTOS

CORTINA DE ENROLLAR
CARPINTERIA DE VIDRIO

REJA REMOVIBLE

INSTALACIONES

BAÑO

INHERENTES AL EDIFICIO

DOBLE ACCESO
DIVISIONES INTERNAS FIJAS


TABLERO ELÉCTRICO

COMENTARIOS

Sin comentarios

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

27/02/2018

Local	SA-RMJ-FD-PB-L-060
Frente (en metros)	10.62
Cubiertos (en m2)	77.40
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	44.61
Total superficie	122.01

LÍNEA	SARMIENTO
RAMAL	ELÉCTRICO - ONCE - MORENO
ESTACIÓN	RAMOS MEJIA
USUARIO RELEVÓ	Scagnetti, Pedro
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	118 años y 1 mes
ESTADO DEL INMUEBLE	MALO



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

.....
FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

27/02/2018

Local	SA-RMJ-FD-PB-L-060
Frente (en metros)	10.62
Cubiertos (en m2)	77.40
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	44.61
Total superficie	122.01

LÍNEA	SARMIENTO
RAMAL	ELÉCTRICO - ONCE - MORENO
ESTACIÓN	RAMOS MEJIA
USUARIO RELEVÓ	Scagnetti, Pedro
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	118 años y 1 mes
ESTADO DEL INMUEBLE	MALO



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

27/02/2018


Local	SA-RMJ-FD-PB-L-060
Frente (en metros)	10.62
Cubiertos (en m2)	77.40
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	44.61
Total superficie	122.01

LÍNEA	SARMIENTO
RAMAL	ELÉCTRICO - ONCE - MORENO
ESTACIÓN	RAMOS MEJIA
USUARIO RELEVÓ	Scagnetti, Pedro
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	118 años y 1 mes
ESTADO DEL INMUEBLE	MALO

PLANTA BAJA

Altura (en m)	3.57
Semicubiertos (en m2)	44.61
Cubiertos (en m2)	77.40

ANDEN DESCENDENTE



SEGUNDA RIVADAVIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SA-RMJ-FD-PB-L-060 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.