

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

09/04/2018

Local	GR-EZE-FA-PB-L-220
Frente (en metros)	8.20
Cubiertos (en m2)	42.10
Descubiertos (en m2)	21.52
Semicubiertos (en m2)	29.72
Total superficie	93.34

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - EZEIZA
ESTACIÓN	EZEIZA
USUARIO RELEVÓ	JACOB ALEJANDRO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	50 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

LCI: MATAFUEGOS
AIRE ACONDICIONADO
EXTRACCION DE HUMOS

CLOACA
AGUA
MEDIDOR PROPIO

REVESTIMIENTOS

PARED PINTADA
TECHO CHAPA

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO

CERRAMIENTOS

CARPINTERIA DE VIDRIO
PUERTA DE MADERA

CORTINA DE ENROLLAR

INSTALACIONES

BAÑO

INHERENTES AL EDIFICIO

ENTREPISO
ESCALERA MAMPOSTERIA

DIVISIONES INTERNAS FIJAS

COMENTARIOS

INCENDIO: Matafuegos ABC

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

09/04/2018

Local	GR-EZE-FA-PB-L-220
Frente (en metros)	8.20
Cubiertos (en m2)	42.10
Descubiertos (en m2)	21.52
Semicubiertos (en m2)	29.72
Total superficie	93.34



LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - EZEIZA
ESTACIÓN	EZEIZA
USUARIO RELEVÓ	JACOB ALEJANDRO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	50 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

Canon de
Publicación

Fecha		FIRMA GERENTE COMERCIAL
Tipo de canon	<input type="checkbox"/> Fijo <input type="checkbox"/> Fijo + Variable	
Monto mínimo		
Porcentaje variable		
Valor llave		


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

09/04/2018

Local	GR-EZE-FA-PB-L-220
Frente (en metros)	8.20
Cubiertos (en m2)	42.10
Descubiertos (en m2)	21.52
Semicubiertos (en m2)	29.72
Total superficie	93.34

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - EZEIZA
ESTACIÓN	EZEIZA
USUARIO RELEVÓ	JACOB ALEJANDRO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	50 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

09/04/2018


Local	GR-EZE-FA-PB-L-220
Frente (en metros)	8.20
Cubiertos (en m2)	42.10
Descubiertos (en m2)	21.52
Semicubiertos (en m2)	29.72
Total superficie	93.34

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - EZEIZA
ESTACIÓN	EZEIZA
USUARIO RELEVÓ	JACOB ALEJANDRO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	50 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR


PLANTA BAJA

Altura (en m)	2.50
Semicubiertos (en m2)	29.72
Descubiertos (en m2)	21.52
Cubiertos (en m2)	21.05

ANDÉN ASCENDENTE



CALLE CONQUISTA DEL DESIERTO



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

09/04/2018

Local	GR-EZE-FA-PB-L-220
Frente (en metros)	8.20
Cubiertos (en m2)	42.10
Descubiertos (en m2)	21.52
Semicubiertos (en m2)	29.72
Total superficie	93.34

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - EZEIZA
ESTACIÓN	EZEIZA
USUARIO RELEVÓ	JACOB ALEJANDRO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	50 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

PLANTA ALTA

Altura (en m)	3.61
Cubiertos (en m2)	21.05





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: GR-EZE-FA-PB-L-220 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.