

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

05/04/2018

Local	GR-CLY-HA-PB-L-010
Frente (en metros)	5.94
Cubiertos (en m2)	17.20
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	17.20

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - GUTIERREZ (VÍA TEMPERLEY)
ESTACIÓN	CLAYPOLE
USUARIO RELEVÓ	Alejandro Jacob
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	28 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

LCI: MATAFUEGOS

MEDIDOR PROPIO

REVESTIMIENTOS

PARED PINTADA  
TECHO CHAPA

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO

CERRAMIENTOS

CORTINA DE ENROLLAR

COMENTARIOS

Sin comentarios

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de  
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

05/04/2018

Local	GR-CLY-HA-PB-L-010
Frente (en metros)	5.94
Cubiertos (en m2)	17.20
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	<b>17.20</b>

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - GUTIERREZ (VÍA TEMPERLEY)
ESTACIÓN	CLAYPOLE
USUARIO RELEVÓ	Alejandro Jacob
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	28 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

05/04/2018

Local	GR-CLY-HA-PB-L-010
Frente (en metros)	5.94
Cubiertos (en m2)	17.20
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	<b>17.20</b>

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - GUTIERREZ (VÍA TEMPERLEY)
ESTACIÓN	CLAYPOLE
USUARIO RELEVÓ	Alejandro Jacob
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	28 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	3.00
Cubiertos (en m2)	17.20





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** GR-CLY-HA-PB-L-010 (check list)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.