

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

23/03/2018

Local	SM-VCR-FD-PB-L-140
Frente (en metros)	3.83
Cubiertos (en m2)	10.36
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	10.36

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	CHACARITA
USUARIO RELEVÓ	RODRIGO GUERRERO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

MEDIDOR PROPIO

REVESTIMIENTOS

PARED PINTADA
TECHO SUSPENDIDO

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO
PISOS CEMENTO / LOSETAS

CERRAMIENTOS

PUERTA DE CHAPA
PUERTA DE MADERA

CORTINA DE ENROLLAR

INHERENTES AL EDIFICIO

TABLERO ELÉCTRICO

COMENTARIOS

ex SM-CHA-FD-PB-L-140

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

23/03/2018

Local	SM-VCR-FD-PB-L-140
Frente (en metros)	3.83
Cubiertos (en m2)	10.36
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	10.36

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	CHACARITA
USUARIO RELEVÓ	RODRIGO GUERRERO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

.....
FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

23/03/2018

Local	SM-VCR-FD-PB-L-140
Frente (en metros)	3.83
Cubiertos (en m2)	10.36
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	10.36

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	CHACARITA
USUARIO RELEVÓ	RODRIGO GUERRERO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


23/03/2018

Local	SM-VCR-FD-PB-L-140
Frente (en metros)	3.83
Cubiertos (en m2)	10.36
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	10.36

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	CHACARITA
USUARIO RELEVÓ	RODRIGO GUERRERO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	2.70
Cubiertos (en m2)	10.36



AVDA. CORRIENTES



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SM-VCR-FD-PB-L-140 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.