

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

22/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-090
Frente (en metros)	7.20
Cubiertos (en m2)	35.66
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	35.66

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

GAS
MEDIDOR PROPIO
EXTRACCION DE HUMOS

CLOACA
DECANTADOR DE GRASAS
AGUA

REVESTIMIENTOS

PARED PINTADA
TECHO SUSPENDIDO

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO

CERRAMIENTOS

CARPINTERIA DE VIDRIO

CORTINA DE ENROLLAR

INSTALACIONES

COCINA

BAÑO

INHERENTES AL EDIFICIO

ENTREPISO

DIVISIONES INTERNAS FIJAS

COMENTARIOS

Sin comentarios

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

22/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-090
Frente (en metros)	7.20
Cubiertos (en m2)	35.66
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	35.66

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

.....
FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

22/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-090
Frente (en metros)	7.20
Cubiertos (en m2)	35.66
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	35.66

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


22/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-090
Frente (en metros)	7.20
Cubiertos (en m2)	35.66
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	35.66

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	3.10
Cubiertos (en m2)	35.66





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SM-PAL-AS-P1-L-090 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.